

# Placa de vídeo Asus GeForce RTX 3090 ROG STRIX O

No modo desempenho, ele aquece até 71, mas os toca-discos giram até 2400 - barulhento e desconfortável, mas no modo silencioso, os toca-discos são silenciosos - no máximo 1700 rpm, mas aquece até 78 e a memória até 98. E agora o principal: o sistema de refrigeração não foi projetado para aumentar o PL - simplesmente não consegue lidar, 390-400w para este cartão (sys. cool.) teto. Daí resulta que não vale o dinheiro.

A qualidade dos ventiladores Uma grande porcentagem de defeitos

Não há nenhum

Ele aquece 110 graus da memória, não há resfriamento na zona VRM do lado esquerdo (ambos os sensores mostram a temperatura no lado direito, os fabricantes estão cientes disso e ocultaram o fato de superaquecimento da zona vrm no lado esquerdo) sem pressionar o radiador - não há aquecimento pads e você não pode colocá-los neste lugar, apenas se você instalar resfriamento a água e isso realmente não ajuda (o ar quente permanece no textolite), o cartão não está perseguindo