

AMD R5M480G8 SSD

Deixou de ser detectado em um ano

- Sem radiador, embora isso não seja tão importante- Aquece no verão de 48 a 60 graus, mas ainda não foi maior. O gabinete do laptop no local de instalação sem fluxo de ar