

Processador AMD 3100 MPK

No encontrei

-Caught Marriage 1#o ncleo gera erros

A 4,7 MHz aquece at 65-70 *C com refrigerao a ar. Talvez valesse a pena pegar uma pasta trmica melhor que o MX-2 ou colocar hidropisia.

Encontrei apenas a verso BOX em estoque. Na verdade, voc paga a mais por um cooler in a box terrvel. Ele vibra muito e, por causa da velocidade dinmica, soa horrvel. Eu ouo atravs de fones de ouvido. PSU, Vidyakh, refrigeradores - mesmo sob carga, eles farfalham silenciosamente. O mesmo cooler grita para todos. Sua nica vantagem que esfria a porcentagem, no aquece acima de 65.

ainda no revelou

nos projetos mais difceis em alguns anos pode haver escassez de ncleos / threads, temperaturas (Eu esfrio as temperaturas do gammaxx GT, por favor, mas poderia ser melhor)

Temperaturas, um cooler box no aguenta