

MFP Kyocera FS-3540MFP

comparamos 4 desses dispositivos, eles tentaram encher cartuchos em dois deles, e os fotodrums voaram em ambos, comecaram a riscar, o preo de emisso era de 5-6tr um novo conjunto de tambor. eles tentaram entreg-lo na garantia - eles disseram que tinham que fechar um caso sem garantia (eles no reabasteceram mais) no terceiro semestre de um ano depois, uma faixa apareceu ao longo da folha (havia exatamente a mesma tira no eixo de borracha) substituiu o eixo (restante desses dois) e ainda imprime perfeitamente

Existe apenas uma desvantagem at agora: eletrnica fraca que controla o mecanismo de levantamento de papel na bandeja. O dispositivo para de funcionar, d vrios erros.