

# Motherboard MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Controle de luz de fundo ruim, quando comparado com placas-me da ASUS, a luz de fundo da Crucial RAM neste MP tambm muito torta / com bugs - tenha isso em mente

No o poder de maior sucesso subsistema , colocar 5950x aqui no vale a penaNo tem conector para sensor de temperatura externo