

Gabinete Aerocool Quantum Mesh V2

Ainda no sei

- falta de iluminação e controlador "prprio" para ventiladores
- ausência de filtros de poeira
- dificuldades com a montagem de drives

1. Montando as ventoinhas frontais de dentro do gabinete.
2. Montagem e um pequeno número de vagas para unidades SSD ou HDD.
3. Falta o espanador na parte superior próximo ao painel de E/S.
4. Sem leitor de cartão.
5. Há pouco espaço para fios na parte de trás da fonte de alimentação.