

# **Cmera de segurana TP-LINK Tapo C310**

Como escrevi acima, o suporte tem ngulos de rotao da carcaa insuficientes.

No o melhor suporte, quando instalado em uma viga (dobrada com um parafuso), impossvel fazer um ngulo de 90 graus. Tive que colocar arruelas embaixo dos parafusos para fazer o ngulo de viso desejado.