

# Moedor Bosch GBS 75 AE Professional 0601274707

Aquece e faz barulho, desagradavel trabalhar

Ficou parado por um longo tempo, depois funcionou um pouco, depois de pequenos trabalhos comeou a aquecer, as peas plsticas derreteram, enquanto era montada e levada para a concessionaria , a garantia terminou, a substituiu do rolamento, bucha, plataforma e outras pequenas coisas custa quase 4.500 rublos.

O revestimento de grafite esmagado com muita diligncia. Os consumveis tambm no so baratos.

A correia padro esticou muito rapidamente e comeou a escorregar sob carga.