

Sistema de refrigerao Vinga 12025-15-G

chocalho e conexo via molex, sem parafusos no kit em nenhum parafuso rastejando

Rudo, batidas

Rudo, instabilidade estrutural, zumbido do ventilador

sem possibilidade de conectar placa-me

Conectando 2 pinos via mollex. Se houver um reobas no gabinete, tive que sold-lo, pois eles s so fornecidos na verso com um mollex sob o PSU