superfcie Beko HII 64400 ATZG

Controle inconvenienteSinal de desligamento automtico silencioso

s vezes acontece que no liga. Ele ficar de p, liga normalmente novamente ou, se o cabo de alimentao for desligado, funcionar normalmente novamente. Isso no acontece com frequncia, mas s vezes irritante.

M qualidade dos componentes internos. Abaixo esto os detalhes. Muito barulhento em operao. O zumbido exerce muita presso sobre o crebro.

1 - Ventilador muito barulhento

O booster no muito forte

Inconfiabilidade

No foi encontrado nenhum