

Ar condicionado Ballu Bravo BSQ- 12HN1

compressor no confivel - quebrou j no 4 ms de operao. no forte o suficiente para 20 m

o som no desligado - um guincho ao pressionar os botes do controle remoto muito inconveniente quando as crianas so pequenas em casa.- almofadas de borracha colocadas

No

Vibrao do posto externo, o rel clica no posto interno, muito barulhento

compressor quebrou j no 6 ms aps a compra, um zumbido terrvel e vibrao do posto externo.

Vibrao do posto externo, rel de cliques na unidade interna

Placa de montagem frgil da unidade interna, vibrao "metlica" da unidade externa durante a operao. Na primavera eu vou descobrir, talvez tenha que colar a tampa superior com fita adesiva. A mangueira de drenagem para "fiao oculta" no est convenientemente localizada (para no encurtar a mangueira, a conexo com o tubo da rua teve que ser feita no estroboscio). Nas Panasonic e Electrolux instaladas anteriormente, h uma conexo de "dreno" dentro da unidade interna.