

# Sistema de refrigerao Deepcool ICEEDGE MINI

O lugar do radiador so pedaos de perfil de alumnio

Possivelmente um ventilador fraco, mas isso no certo)

falta de controle de velocidade

- A maior desvantagem que o suporte para AM3 foi projetado por um sdico. Para coloc-lo ainda mais ou menos, mas para remov-lo ... Puxar o suporte sem remover o suporte da placa-me no realista - voc quebrar a placa ou os dedos. O que impediu que a trava fosse feita, como no mesmo TTC-NK35TZ/RPW(KU) no est claro.- Trs pinos.

Instalao barulhenta, inconveniente, cooler pequeno

barulhento.

775 no funcionou.