

# SSD Samsung MZ-V8P2T0BW

Nada

Quente

Nenhum no momento

preo

Esquenta MUITO, e no parece haver nenhum modo ocioso. Mesmo quando o PC est travado e ocioso por horas - a temperatura com um radiador externo de alumnio (atravs da placa "goma") no cai abaixo de 72 °, com uma boa carga - aquece facilmente at 85. Fiquei com medo e parei o processo de indexao de arquivos de horas, esperando a chegada do radiador do tubo de calor. Trava no PCI-E 4.0, talvez o PCI-E 3.0 no seja to quente!?! Em nenhum caso voc deve coloc-lo em laptops, em um computador - sempre e sem opes - sob o radiador. Eu recomendaria, talvez, olhar para outros modelos (tenho 6 anos de todos SSD / NVMe apenas Samsung e escrevo isso, no acredito nisso).

Meu crebro no funciona nessa velocidade.

Aquece, mas o X570 e superior com seus excelentes dissipadores de calor, ento no importa para mim