

Ar condicionado HPC HPT-07H2

Ao .desembalar a unidade interna, encontrei bastante aletas tortas, quando o filtro retirado, ele prende as aletas do trocador de calor Ao desembalar a unidade interna, Encontrei bastante aletas tortas, quando o filtro retirado, ele gruda nas aletas do trocador de calor.

Em clima frio, ele fornece no mximo 1000 W