

Ar condicionado Gorenje KAS26

Pouco trabalho foi feito no controle remoto Gorenje. Não há luz de fundo, difícil descobrir sem instruções, inesperadamente avidamente "come" baterias.

Um bipe alto ao operar o controle remoto ouvido em todo o apartamento. Muita poeira ao instalar um sistema split

No encontrado

No encontrado

Sem falhas significativas

controle remoto sem fixadores na parede, as porcas nas conexões do ar condicionado estão marcadas incorretamente

Sim no legal como 9-ka - um pouco mais fraco, chiu muito alto quando ligado / desligado (a criança acorda), a unidade externa barulhenta