

# Subwoofer de carro Hertz ES 250 D

No encontrei uma nica falha

Me trouxe por causa da recusa em trabalhar. Ele tirou o alto-falante da caixa, olhou, virou-o. Percebi que o fio condutor para o positivo estava de alguma forma pendurado, olhei de perto, foi arrancado do local da solda. Soldei de volta. O chumbo para o menos foi mantido no ranho, por fidelidade, eu tambm bebi novamente. Mas o pior que a suspenso rachou em toda a rea da juno com a cesta. Quando a suspenso se soltar permanece um mistrio.

Por esse preo, voc no deve procurar falhas) Ele superar facilmente muitos concorrentes e na faixa de at 10 tr. O principal selecionar corretamente os componentes restantes.