

Cortador de grama Honda HRE 370A2 PLE

Alimentado apenas por fio, s vezes trava em superficies irregulares

O mesmo que acima. Coletor de grama, rodas, faca, motor.

Ergonomia inconveniente, rodas pequenas na frente, o mecanismo para ajustar a altura de corte mal pensado.

No encontrei, embora seja interessante compar-lo com outros fabricantes

no h indicao de que o coletor de grama esteja cheio, alm de ser pequeno.