

Serra Interskol DP -190/1600M 97.1.1.20

Ainda no percebi.

A no ser que se corte sozinho

um pouco pesado

Rotor fraco, montagem no confivel, consertado 2 vezes em um ano de operao

no encontrei

O caixa de velocidades falha rapidamente. Simplesmente no h problema com suas peas de reposio em Krasnoyarsk. muito caro pedir.

No