

# Notebook Acer AN515-57-50PL

- Sem suporte a Thunderbolt. Voc no pode conectar um monitor atravs de uma porta USB-C ( - Fica muito quente em jogos (velocidade do processo superior a 90", cartes 90") - Bios est bloqueado. - canal. Conte o dinheiro pelo ralo.- As portas esto localizadas muito prximas umas das outras, o que s vezes causa problemas com dispositivos de conexo- Uma caixa totalmente plstica e muito suja-

Pode ser encontrado melhor e mais barato

o laptop est ok

Est tudo bem!

1) ao instalar o Windows a partir de uma unidade flash, no encontrei um SSD (onde colocar o Windows), como se fosse no est I, mas est no BIOS. acer no me responder em 4 horas - eu voltarei para entreg-lo. Produto bruto.2) o touchpad fora da caixa no funciona ao instalar o Windows! !! necessrio cortar o mouse, e se no houver um extra? Produto bruto3) Invluco....