

# Chaleira elétrica Saturn ST EK8032

O cabo de alimentação queimou duas vezes - inclusive após o reparo no serviço de Kiev (reparado por um mês inteiro). "Reparado" - pegou fogo novamente. Após o segundo reparo, ele trabalhou por 2 meses e o elemento de aquecimento falhou. Como a bomba alimentada por ela, ela também parou de funcionar. Entre em contato com o Serv. o centro no jogou fora,

Após 2 anos de operação, desmoronou, não conveniente derramar água, a bomba para de funcionar após um mês, você pode queimar as mãos com vapor, o condensado se acumula na superfície da cozinha do vapor.

plástico de merda

1) Quando a água fornecida, a água espirra e você precisa segurar o copo perto 2) para derramar água, você precisa encontrar um recipiente para despejar água nele e despej-lo no pote térmico, ou outra opção desconectar o pote térmico e coloc-lo sob a torneira, o que muito inconveniente, pois não um pouco volumoso 3) quando comprado, havia um cheiro desagradável ao abrir,