

Misturador Hansgrohe Talis S 32841000

no

preo alto

O design e o material do regador so extremamente pouco confiveis. Surgiram microfissuras.

- aps seis meses de funcionamento, o chuveiro parou de desligar, ou seja, agora est sempre ligado, no volta para um fluxo simples - aps dois anos de operao, a rosca plstica da conexo da mangueira ao chuveiro rachou

No

Com todas as vantagens inquestionveis, a mistura simplesmente eliminou um vazamento do desligou as aberturas do regador (se um jato estreito estiver ligado, ento de um largo e vice-versa) com baixa presso. No final, o mixer no custa 500 rublos, mas quando voc o liga, fica com a sensao de que no pagou mais por ele se vazar da fbrica. Este um recurso de design, no um defeito, portanto, no h dvida de substituio sob garantia - todos os mixers deste modelo sofrem com isso (peguei dois idnticos junto com um amigo - ambos vazam,