

Torneira Hansgrohe Talis M52 14870000

a gua acumula-se no plano superior da base fixa e deixa manchas

1. O interruptor chuveiro/jato no fixo. Sada de jato de gua padro. Para ir "chuveiro", voc deve segurar o interruptor constantemente. 2. No h mangueiras flexveis utilizadas nesta torneira para venda, apenas atravs de centros de servio3. No 4 e 5 ano de uso, troquei a fiao flexvel para gua quente duas vezes