

Makita serra MLT100

Peças de alumínio nas unidades de potência, em particular na rosca de elevação da lâmina de serra, esta é uma falha pica. Bem, como ??? difícil se acostumar a ajustar o ângulo da serra. Eu defino o valor desejado, você começa a apertá-lo e ele desliza. Ou seja, para chegar a determinados números, você precisa prever onde e quanto a mira se desviará durante a fixação. É divertido e demorado decentemente. A carruagem em suas guias tem um pouco de folga. Parece ser um pouco, mas afeta a precisão visivelmente. O poder de cortar grandes pedaços de madeira densa não é suficiente, mas a taxa de alimentação deve ser severamente limitada.