

Auscultadores Logitech G435

No

1. Os botões de controle ficam do mesmo lado do microfone, enquanto os botões são muito altos, e o microfone fica dentro do estojo - o ruído quando pressionado muito alto para o interlocutor. O microfone deveria ter sido colocado no lado oposto. Os botões poderiam ser com menos esforço antes do acionamento e mais silenciosos - além do ruído, os fones precisam ser segurados com a mão, caso contrário deslizam ao serem pressionados. 2. Insonorização fraca. As desvantagens podem ser atribuídas apenas com um alongamento. Esta é uma taxa para almofadas leves e de tecido - você não pode enganar a física.

Falta

Acabou sendo um casamento Falha no fone de ouvido esquerdo (bipe)

Porcentagem inexplorada de cobrança

No.