## Aquecedor de gua Thermex IS 30-V

Indicador de temperatura incompreensvel. O boto que liga o elemento de aquecimento de 1,3 kW entrou em colapso, provavelmente o plstico secou com a temperatura

Morre 4 vezes em 4 anos: 1. Imediatamente aps o perodo de garantia, o termostato morreu - ele foi substitudo por uma taxa.2. Aps 2 anos, o RCD foi cortado, como se viu, dez morreram. Tambm fora da garantia. Ao mesmo tempo, a gua no sistema estava normal - no havia escala na sombra - parecia novo.3. A segunda vez que o termostato morreu. Fui e comprei o mesmo na loja e troquei eu mesmo.4. Agora o RCD cortado novamente. Aparentemente, os dez tambm morreram - no h mais nada dentro, exceto o dez e o ao trmico, ento ele ter que ser trocado.

Goteje pelo topo. O termmetro no funciona.

O RCD quebrou depois de 2 anos, tudo derreteu por dentro. Termmetro terrvel que mostra dados imprecisos. Uma vez por ano, voc deve trocar o elemento de aquecimento, pois de pssima qualidade. Reparos caros pela metade do custo de todo o aquecedor. Fios finos baratos dentro e um interruptor de energia barato terrvel.

Depois de um ano de operao, o tanque vazou

Dez de baixa qualidade, queimado! Aps 20 dias de exame, o dinheiro foi devolvido. Compramos o mesmo novamente, pois o suporte j est instalado sob ele, e o que voc acha - DRIP FROM THE TOP. Impresses terrveis sobre a empresa e o modelo. NO COMPRE!!!

Ainda no encontrei