

Fogo Hansa BHII37303

Qualidade de execucao. O queimador est quebrado.

A qualidade de construo pessima.O material da armao de metal tem geometria e textura diferentes (como se tivesse sido feita no poro com uma lima), os vos com selante entre a armao e as cermicas de vidro tm espessuras diferentes.

O temporizador muito alto e intrusivo. O bipe a cada minuto irritante. E o sinal final dos mortos se levantar. Agora estou pensando em como me livrar do som completamente - o suficiente para mim que o fogo se apague silenciosamente. O controle do temporizador foi melhorado um pouco na minha opinio. Mas so necessrias muitas letras para descrever.Eu gostaria de poder definir programas mais complexos, um indicador de ebulio. Mas isso, claro, uma categoria de preo completamente diferente.