

Caldeira Immergas Mini NIKE 24-3 E

no

ainda no encontrado

A placa eletrônica não está protegida contra umidade. No outono, a caldeira pendurada na parede desligou até novembro, enquanto eu assinava os documentos com os trabalhadores do gás. Em seguida, a primeira partida do equipamento de gás, caso contrário, adeus garantia. Muito caro em tecnologia de gás. Um aluno veio deles. A placa foi seca por um longo tempo com um secador de cabelo, deu um erro de baixa pressão do gás ou nenhuma ignição do queimador, embora a pressão estivesse boa e tudo aceso. Seco - iniciado. Rudo irritante de ignição elétrica. Ele estala alto e por um longo tempo (cerca de 2 segundos). A caldeira já acendeu e ele acende tudo)). Com um pequeno fluxo de água quente, o sensor de fluxo de água nem sempre funciona com clareza. Você abre mais a torneira - opa, eu vi, começou a esquentar. Após um tempo de inatividade de meio dia na inicialização, os primeiros 2 segundos soam como nozes rolando sobre um balde de metal vazio. Então se acalma. Vou dar uma olhada no TO.