

Pneus Hankook Ventus AS RH07 265/45 R20 104V

A uma velocidade de mais de 100 km, a aderência incerta no sulco, mas isso não surpreendente, a borracha macia.

Muito mole

Após a compra, dirigia normalmente, mas depois de um mês vibrações estranhas começaram a aparecer, quebrei no rolamento da roda, mas depois de equilibrar, descobriu-se que uma hinchagem de piso se formou na roda, embora não tenha cado em nenhum buraco e assim por diante. O resto recebeu uma suspensão substituída e colocou pneus novos. assim.

no