

Cmera Canon EOS 6D kit 24-105

No encontrei falhas, elas simplesmente no existem!

No encontrado.

Poderia ter um sistema AF melhor "serrado" na cmera...

Velocidade do obturador 1/4000

Localizao dos botes de controle

1) Faixa de velocidade do obturador reduzida at 1/4000. Pode ser compensado com filtros ou abertura. Por fim, h um conversor RAW.2) No h flash embutido, afinal, esta uma cmera amadora. compensado por uma ampla faixa dinmica e ISO 6400-12800 de trabalho.3) A loja top-tv.ru, que me vendeu sob o pretexto de uma nova cmera usada. H um nmero de srie na caixa. O ex-proprietrio Artem Migushin foi registrado na cela. A poeira visvel sob o vidro do LCD. Um filme protetor fosco duro de fbrica cortado com tesoura foi colado nas telas. O preo acabou sendo significativamente maior do que o indicado no site (79990 em vez de 72500). empresa top-vt. ru no responde aos pedidos de substituio/devoluo.

No os encontro h trs anos.