

# Laptop HP 15-EC2232NW 4N957EA

No encontrei como configur-lo, mas para alterar o brilho ou o volume da tela, voc precisa pressionar fn, o que incomum. Ainda no h RAM suficiente, a porcentagem leva meio gigabyte, ento muito pouco

Em geral, nenhum deles est nem perto de ser crtico, mas cada um merece ateno, pois alguns afetam a possibilidade de uma atualizao.1. Os coolers do RTX obviamente funcionam como bicos de caa a jato. Na verdade, o que voc estava esperando?2. Ele quieto. Eu ouo falar da B&amp;O h muito tempo, em termos de qualidade de som, no tenho queixas - mas realmente muito silencioso, mesmo com o volume alto. Talvez seja algum tipo de lenha, mas no consigo nem pensar no que mais colocar aqui.3. mais um +/- . A prpria tcnica de montagem e layout. A tampa sob a qual o recheio no muito feliz para quem quer adicionar algo l e removido apenas inteiramente e com relutncia, voc pode cutuc-lo nas bordas, embora eu pessoalmente tenha visto opes em que a RAM e o disco estavam escondidos atrs de tampas separadas em um par de parafusos. Bateria - sob a tampa e nos parafusos com um cabo, adeus, verses de liberao rpida. 4. RAM - dois dies de 4. Para a memria em si, sem queixas - mximo 3200, tempos de 22. mas um dos quatro teve que ser removido para uma atualizao. poderia ter colocado um de 8.

Sim, at agora no h nenhum.