

# Forno Hansa BOEI64590015

O vidro externo estourou

O vidro externo estourou e o cheiro insuportvel de queimado quando ligado

A loja aconselhou esse modelo, me arrependi centenas de vezes. E ento acontece que, para trocar o vidro, voc precisa compr-lo s suas prprias custas. Nos centros de servio, o preo de 4080 a 6000 tr. No h garantia para o vidro. Eu sento e admiro minha compra por 20.000 tr. Tanto para Hansa...

Ainda no encontrei

O elemento de aquecimento inferior no ligado separadamente. Sem limpeza. A pintura interna virou lixo, como um fogo barrigudo. Todo o cromo-nquel dentro descascou depois de um ano (ligamos 1-2 vezes por ms no mais que 180 \* C) O termostato est marcado 150 \* C e nem alemo. Peas de reposio so nojentas, mesmo em Moscou.

no encontrado

Voc no pode ligar UM aquecedor inferior. Dois so ligados ao mesmo tempo - os superiores e inferiores, a partir disso tudo comea a queimar instantaneamente. No momento, estou tentando assar um bolo - ele imediatamente ficou marrom por cima e cru por dentro. Eu cobri com papel alumnio, no sei o que vai dar!