

Cap Akpo WK-4 Cetias ECO 60

no puxa nada, o vapor da panela vai em direes diferentes, mas no para o cap.

Nenhuma falha foi notada.

para mim, o interruptor botes so muito altos

no um conjunto de filtros de carbono, tive que comprar separadamente

No h do que reclamar. A indicao de ativao quase invisvel, notei uma luz fraca por baixo do vidro preto apenas no segundo dia. Mas mais provvel que isso no seja uma desvantagem, mas uma observao, porque, em princpio, essa indicao desnecessria.