

Mquina de lavar Candy EVOGT 10074 D

Decentemente barulhento ao girar na velocidade mxima. Li que esses carros so produzidos na Espanha, mas na verdade descobriu-se que a montagem deste modelo foi realizada na RPC, ou seja, na China. Uma surpresa, que explica de forma convincente o baixo preo desta lavadora. Resta esperar que o controle de qualidade da montagem esteja em um nvel suficientemente alto.

A mquina tem 10 meses, durante esse tempo, a correia voou uma vez, depois foi substituda por uma nova e agora o motor queimou.

1) No h controle sobre o fechamento do tambor. O tambor no est fechado e o programa de lavagem est comeando. Devido falta dessa proteo, no automatismo, depois de muitos anos operando uma mquina de carregamento lateral, onde basta bater a tampa, fecharam a tampa 2 vezes, esquecendo de fechar o tambor, iniciaram o programa e ambos vezes o cinto rasgou. 2) No h controle sobre o enchimento com gua. Uma vez que eu no desliguei a vlvula de abastecimento de gua, ele feriu roupas secas por 2 horas. 3) Menos correspondente - no h parada, no h como parar o programa com os batentes descritos acima. 4) o rugido durante a rotao de 800-1000 rpm insano, os vizinhos provavelmente se enforcam, porque at o cho da minha varanda est tremendo quando est girando

no vejo isso ainda. No 3 dia de lavagem, o cinto dormiu, pois a janela do lado est desaparafusada, puxada, Made in Germany no cinto.