Serra quebra-cabea eltrica Maktec MT431

sem mala, troca de chave do arquivo, solas - a perfurao fina e no dura, sem ajuste de velocidade fixa, sem sopro do corte, fraco

baixa potncia, fica muito quente em peas de trabalho de 35 mm, o sistema de direo da serra tico-tico no pensado.

folga significativa da haste, baixa potncia, inconveniente e longa para trocar as limas, sola no forte - constantemente dobra quando pressionada

Fraco, difcil de trocar troque a lima, sola estampada, fixao no confivel em ngulo

haste de folga, fraca, conduz o tempo todo, velocidade difcil de regular, difcil de trocar de equipamento

Sola estampada, ajuste de velocidade suave, inclinao mal fixada