

Serra quebra-cabeça elétrica Maktec MT431

sem mala, troca de chave do arquivo, solas - a perfuração fina e no dura, sem ajuste de velocidade fixa, sem sopro do corte, fraco

baixa potência, fica muito quente em peças de trabalho de 35 mm, o sistema de direo da serra tico-tico no pensado.

folga significativa da haste, baixa potência, inconveniente e longa para trocar as limas, sola no forte - constantemente dobra quando pressionada

Fraco, difícil de trocar troque a lima, sola estampada, fixação no confivel em ngulo

haste de folga, fraca, conduz o tempo todo, velocidade difícil de regular, difícil de trocar de equipamento

Sola estampada, ajuste de velocidade suave, inclinação mal fixada