

Misturador Kludi Zenta 351010538

o preço muito alto para o homem comum. fabricado na Alemanha, portanto, aparentemente. O processo de produção precisa ser transferido para países lucrativos: Rússia, Ucrânia, China

O parafuso para baixo botão de ajuste de pressão de plástico barato. Não me importa o que está desparafusado, isso resolvido por uma gota de "momento" no fio, mas seu design indigno de um produto da faixa de preço média. A torneira morreu no segundo ano de uso. A temperatura da água não mais regulada, agora ela passa a água aleatoriamente.

Existe apenas uma pequena desvantagem específica para este modelo. A alavanca esquerda está desparafusada. Uma vez a cada 3 meses você precisa torcer. Tentei torcer com força, mas tenho medo que o plástico rachasse, então tudo bem, não precisa ser feito com tanta frequência.

Eu aperto a alavanca da esquerda com um hexágono uma vez a cada 2 meses, mas isso não é um problema.

Não achei

Alas não muito confortáveis, a temperatura nem sempre a mesma.

Após alguns meses de uso, ambas as torneiras começaram a vazarem. O problema foi resolvido de forma bastante rápida e barata, o serralheiro fez tudo com seus materiais. Depois disso, estamos usando há cerca de seis meses, isso não aconteceu novamente.