

Banheira Triton Erika 140x140

Inicialmente ao esvaziar a cuba. Sobrou uma pequena quantidade no canto oposto ao ralo.

com o tempo, as torneiras de massagem comecaram a entupir, por causa da nossa gua limpa, tivemos que limpar tudo e colocar um filtro na entrada do banheiro .

que isso no afetou a resistncia do banho de forma alguma, o principal expor o banho para que nada caia em qualquer lugar.