

Banheira Triton Troya 150x150

Uma funo adicional - um encosto de cabea - um desperdcio de 1000 rublos

O lado do banheiro com uma grande curva e no fcil fechar a junta entre o banheiro e a parede. A fita do meio-fio no se encaixava, a lacuna no podia ser vedada com um selante, porque. a parede do canto um pouco menor que 90 graus e corre em uma lacuna de quase um centmetro, tive que procurar um piscamento especial venda, que estragou um pouco a aparncia. sobre a banheira, voc descansar os joelhos na tela e os cliques se soltaro. Seria melhor fix-lo com parafusos e porcas. O fundo do banheiro ondulado e no perfeitamente nivelado, a gua neste relevo demora um pouco e no escoa completamente, embora o ngulo de drenagem seja ajustado. Como resultado, com o tempo, o fundo fica coberto de gua mais rapidamente.

Ocupou um pouco mais de espao do que eu esperava, mas o lugar permite, e a beleza exige sacrifcio. Eu no descobri as funes adicionais imediatamente, mas tenho aro e hidromassagens, iluminao e cromoterapia...