

Banheira Triton Charley 150x71

Muito curto, muito largo, falhas de projeto, falta de instrues de montagem, preo.

No encontrado.

Compressor evita que o dreno drene, o layout deve ser pensado melhor. Fabricantes, faam banhos em torno das bordas de 90 graus - voc ainda no pode cortar os azulejos para dobrar.

Eu tive que sofrer um pouco com a instalao. Como entendi pelas explicaes dos instaladores, temos um design incomum de tubos (eles se destacam alto e fortemente) e, por causa disso, a estrutura na qual o banho fixado repousa um pouco no tubo. No final, eles ainda encontraram uma sada, mudando a posio do tubo interferente, deslocando-o um pouco, embora tenham sofrido um pouco.