

Serra STIHL TS 800 40

A empresa fabricante no est interessada em como corrigir erros. Eles no sero alcanados.

Pesado, exigindo limpeza aps o trabalho e substituio de consumveis quase aps cada turno, problemas constantes com o boto descompressor (derrete pelo aquecimento do motor) - compramos varias peas com margem.