

# Moedor Bosch PEX 300 AE 06033A3020

Eu tive que economizar.

No

No

No

Por vrios meses de uso nos fins de semana, eles quebraram - o rotor do motor, o recipiente de serragem parou de consertar, como resultado, todos a poeira voou, 2 solas originais se deterioraram. A opinio sobre a Bosch deteriorou-se um pouco

Os discos em um prato normal no seguram bem, muito barulhento, vibraes muito fortes

Barulhento