

# Gerador Hyundai HY12000LE-3

Na primeira partida, um forte vazamento de leo sob o parafuso sextavado na lateral do filtro de leo.

Na primeira partida, um forte vazamento de leo sob o parafuso sextavado na lateral do filtro de leo .

At agora, nada me incomodou particularmente. Se alguma coisa, eu vou descart-lo.

Instrues incompreensveis para vrios modelos ao mesmo tempo, periodicamente fedendo a gasolina

Inconfiabilidade absoluta. No primeiro ms foi preciso consertar um e ajustar o outro. Na garantia, eles consertam por muito tempo - at 45 dias. Parece que as peas esto esgotadas.