

# Furadeira Energomash PE-25170

Durante a operao do perfurador, algumas pequenas partculas voam para fora dos orifcios, entram no rosto, nas mos. Perfurador em leo. A tampa de poeira caiu quase imediatamente. No encontro onde comprar um novo. As peas de reposio so quase inexistentes. Se algum souber onde as peas de reposio para este martelo perfurador so vendidas, informe-nos por e-mail: kostya\_kkv74@mail.ru.

Com o tempo, um perfurador em leo, uma mala em leo. Achava que era a norma. Quando, sob cargas, algo comeou a sair do sistema de refrigerao e ferir minhas mos, decidi desmont-lo, descobrir o que voa e tambm limpar o perfurador. Como resultado, um casamento foi descoberto. A junta da caixa de engrenagens foi colocada de forma desigual, a folga na caixa de engrenagens foi devido a que todo o perfurador estava em leo e depois em p de 4 mm. Mas isso so ninharias em comparao com o fato de que fragmentos de parede voando atravs do sistema de resfriamento violam a integridade dos enrolamentos do rotor e do estator. No esperava.

se voc trabalha por muito tempo, suas mos ficam cansadas.ele esquenta, mas voc precisa dar uma pausa na tcnica))

no percebeu durante o uso

Pesado. queimou de alguma forma, no est claro, perfurei um soquete em um bloco de cermica, coloquei um perfurador e, quando o peguei novamente, no ligou, o reparo custou apenas 400 r. Eu trouxe a prxima surpresa mais a srio - craquelou e emperrou levou para consertar desmontado na minha frente - a engrenagem se dividiu em estoque no sob a ordem no se sabe quando eles vo trazer o bem no o construtor eu fao para o meu amado ento Posso esperar, mas no quero ir comprar Makita e essa quando consertar meu sogro eu vou dar

At eu notar. Exceto pela mala, muito frgil.

Pesado ao trabalhar com os braos estendidos, mas ao esculpir a base, a desvantagem se torna uma vantagem