

Ferro Panasonic NI-W950

Muito grande (mais precisamente, comprido).

Aps 1,5 anos, a gua comeou a fluir do lado mais prximo da bica, sem vapor, passa mal. Na autpsia foi encontrado um defeito na conexo das partes do tanque, estranho que tenham liberado da fbrica. O deslizamento pior do que o esperado pelo material. O centro de gravidade alto e pode cair quando sacudido de uma posio vertical. Devido natureza das costas, no pode ser colocado no suporte da tbua de engomar. Os buracos na sola cortam a pilha, ento no sai na limpeza, voc tem que pegar com uma pina. Ao passar e limpar, o vapor no chega bem s aberturas traseiras, leva de 3 a 4 ciclos para limpar.

Parecia um pouco caro no comeo, mas no me arrependo

No fao ideia.

Como um ferro, uma coisa nojenta. Como ralador de queijo - mais adequado. Encomendei on-line, no tive a chance de sentir imediatamente. Como percebi mais tarde, existem 2 tipos de ferros nesta srie. Um - com uma sola marrom (nada ruim), com algum tipo de revestimento, o segundo (que encontrei) - preto, fundio obscena, furos com bordas afiadas e a borda da sola em si afiada e "rebarbada". Ele se apega a tecidos finos, deixa ganchos e simplesmente esfrega os densos. Aps um curto uso, o ferro estava coberto de vilosidades do tecido.

A sola estampada com flash. Devido aos "esquis" na parte de trs, pode no caber nos suportes de algumas engomadeiras.

O "nariz traseiro" arranhou a rea de engomar na tbua de engomar. O regulador de temperatura "anda" uma posio na horizontal, no sei quanto tempo vai durar.