

Furadeira SPARKY BPR 260E HD Professional

Pouca potência, aquece mesmo com cargas baixas

todas as juntas colapsadas, o interruptor de modo

poeira voa para os olhos em alguns pontos - mas a caixa da caixa de engrenagens melhor soprada - aquece menos, o gabinete no leve, forte, mas por algum motivo a superfície feita "em espinhas" - rapidamente coberta de poeira, mais difícil de limpar, seria melhor se eles a tornassem lisa

O rolamento da cabeça quebrou (vou lev-lo para reparo

Em vez disso, um recurso: o estojo incluir muitos equipamentos e outras ferramentas, mas se não houver essa necessidade, ser desnecessariamente volumoso, muitos são mais compactos, mas também mais volumosos. Em aparência e desempenho, o case vai render para muitos, embora isso não seja o principal na ferramenta.

Ainda não encontrei.

A localização dos orifícios de resfriamento (voa um pouco nos olhos), cartucho para brocas convencionais não são projetadas para cinzelar (para comprar outro adaptador)