

Ar condicionado LG H-09MW

- baixo ruído incompreensível na unidade interna (semelhante ao chiado de um motor), quanto mais forte o fluxo, melhor audível

Ruído incompreensível na unidade interna.

Unidade interna considerável.

Notas:

-

Faltando

-