

# Cooper&Hunter Deluxe Mirror CH- S07LHM

No se esquea do vinho no segmento econmico.

o cheiro de plstico no desapareceu em um ms, falhas de eletrnicos - s vezes est frio como em um freezer, s vezes no suficiente, e apesar de Eu no posso determinar pelo menos algum padro do que est acontecendo. A unidade interna barulhenta e especialmente irritante quando de repente comea a ranger noite, provavelmente as cortinas de direo do ar ...

nas caractersticas, indicado que a rea recomendada da sala: 35m<sup>2</sup>. Bem, posso dizer por experincia prpria que esta rea est um pouco abaixo. Bom, pelo menos eu esperava mais... mas por enquanto, o resultado no mnimo. que eu tenho 30 m<sup>2</sup>.

Fria 2,6 (0,98) kW, calor 2,75 (0,92) kW contra os declarados 2,6 (0,77) 3,0 (0,8)