

Sistema de refrigerao Thermalright AXP-100

- Caro, mas puramente nit-picking- Voc precisa de uma chave de fenda longa e fina para parafusar o dissipador de calor no suporte- Eu tive que remover a placa-me, mas este um recurso do Cooler Master Elite 120

no adequado para 3930K, embora a superficie seja polida, mas uma curva, uma protuberancia no meio

- Projetado para ventiladores de alta velocidade (Com NoiseBloker ohm a 850 rpm, 4770s sob Linq atingiu quase 90 graus em 7 minutos. 55 -60 graus)

no percebi

Para overclocking srio, dificilmente adequado. Caro.

Demasiado tempo para instalar. Tive que remover a placa-me.