

Condicionador de ar Cooper&Hunter Classic CH-S24

No encontrei.

com a rea indicada nas caractersticas no consegue arrefecer normalmente, a unidade interior faz muito barulho - impossvel dormir com o ar condicionado ligado, a funo de autolimpeza no funciona, o reinicio automtico no funciona com frequencia.

potncia reduzida, o que afeta o resfriamento/aquecimento no muito bem-sucedido em calor e frio extremos. O nvel de rudo dificilmente pode ser chamado de baixo. A qualidade de construo faz voc se preocupar com a durabilidade de tal dispositivo.

unidade interna barulhenta, o compressor queimou um ano aps a compra.

aumento do nvel de rudo. o ar condicionado no um 12 completo, mas entre 12 e 9, porque no vero, quando +30 est no mar, ele no aguenta e voc precisa esperar pelo menos 40 a 50 minutos para uma temperatura confortvel. autolimpeza uma funo vazia que no funciona.

"plasma frio" no funciona - aps trs meses de uso do ar condicionado na casa com vista para a Avenida Pobedy em Kyiv (uma rua muito movimentada em termos de trfego de carros), o filtro permaneceu limpo, como novo. Ao trabalhar no aquecimento e quando o calor sobe para 28-29 graus, comea a fazer muito barulho, a sala pequena - apenas 18 metros quadrados e a temperatura pequena para um ar condicionado, ainda posso entender que isso faz barulho no aquecimento, mas aqui, como dizem, "inexplicavelmente, mas um fato".

Ainda no notei