

# Ricoh Aficio MFP MP C305SPF

Aps cerca de 90 mil (nmero total) de impresses, 3 engrenagens morreram no bloco trmico devido ao fato de girar com muita fora - foi feito em filme trmico. as engrenagens que foram trocadas no termobloco sem problemas, e a que muda na caixa de cmbio , para dizer o mnimo, no muito conveniente. mais hora de trocar os blocos de bateria, que so cerca de 80 mil .. e o forno provavelmente ter que ser trocado tambm, embora o recurso seja declarado como 120 mil impresses .. ento pelo menos a cada 90 mil voc ter que trocar quase todos os midos nesta unidade e isso est em um dispositivo de formato a4. em geral, um dispositivo descartvel.

No o vi.

uma pena que voc no possa conectar dispositivos de acabamento e o cartucho colorido seja muito pequeno, enquanto o dispositivo em si bastante grande, ele precisa de um table.

No vi.

Etiqueta de preo

O cartucho preto grande. Pequeno colorido.

Ainda no encontrado